

Plaatsing traanplaat aan de achterdeur Landrover 90

Datum : 28 maart 2006



Het begon toen ik de achterruitwischer er af wilde halen.

Op de vorige auto (Daihatsu Feroza) zat geen achterruitwischer en die had ik in de 7 gebruiks jaren ook niet gemist. Op de Landrover had ik hem ook nog nooit gebruikt. Daarbij kwam dat er een draad van de achterruitverwarming kapot was, dus de halve ruit werd maar warm. Bovendien hoort er geen luxe op deze auto.



Bij het verwijderen van de achterwischer en kabelboom, moest de (kartonnen) beplating eraf.

De beplating bleek uit wel heel erg slap karton te bestaan, dus kon eigenlijk niet meer gebruikt worden.

Maar wat ik ook tegenkwam, was dit:

Met een roterende staalborstel op de accuboormachine is het "staal" blankgemaakt. Het gat en omgeving is in een dikke laag "Rustoleum" gezet.



Dankzij wat connecties in de metaalindustrie, kreeg ik een aluminium traanplaat. Weliswaar wat dik (5 mm) maar wel stevig. De oude kartonnen plaat kon mooi als mal dienen voor het zagen (een decoupeerzaag met ijzerzaagje en wat geduld werkt goed)

Achter de traanplaat zit geluiddempend materiaal.